


CADmeister® ソリッド検図システム 画像



検査項目

【ダイセット】

- U溝(位置、規格)
- キー溝(位置、規格)
- ロケートピン(位置、規格)
- 型センターとプレスセンター位置
- クッションピン位置とボス

【型構造】

- 基準点高さ
- ダイハイト
- 型サイズ
- 型重量
- 吊具(規格、許容重量)